

Drift og vedligeholdelse for garageporte med malet overflade

Tillykke med din nye Jyde-garageport! Med den rigtige pleje og vedligeholdelse vil din port fungere driftssikkert i mange år. For at opretholde garantien skal du læse instruktionerne herunder om, hvornår Jyde Port A/S forlanger vedligeholdelse udført.

Omgivelser	Ved installation	Hvert halve år	Hvert år	Efter behov
<p>Normal Områder uden salt, salttåge, snavs eller andre luftbårne stoffer, eller hvor der ikke saltes om vinteren.</p>	<p>Færdigbehandling Kontroller den medlev. Behandlingsvejledning der medfølger produktet. Såfremt der er tale om et u- grundbehandlet produkt, skal dette straks færdigbehandles iht. den medleverede behandlingsvejledning. Såfremt denne ikke forefindes, kontakt Deres forhandler.</p>	<p>Skader på overflade Kontroller overflade for evt. skader samt slitage. Behandl herefter iflg. behandlingsvejledning.</p> <p>Smør skinner og hængsler med en silikone- eller Teflon-baseret spray. Brug ikke WD-40 eller fedt. Åbn og luk derefter porten for at fordele smøremidlet.</p>	<p>Efterse fjedre og beslag for tegn på slitage. Undgå kontakt med torsionsfjedrene, da de er under stort tryk. <u>Kontakt din lokale Jyde Port A/S-forhandler for at aftale et servicebesøg ved mistanke om problemer.</u></p>	<p>Hold den færdigbehandlede overflade Under løbende opsyn for at sikre at vedligehold kan udføres når der viser sig behov derfor samt evt. skader udbedres straks de konstateres.</p>
<p>Vinter Områder, hvor der saltes om vinteren.</p>	<p>Færdigbehandling Se herover</p>	<p>Skader på overflade Se herover</p> <p>Vask overfladen Med husrens eller lign. produkt så fremmedlegmer m.m. fjernes.</p> <p>Smør skinner og hængsler. Se herover.</p>	<p>Efterse fjedre og beslag for tegn på slitage. Se herover.</p>	<p>Fjern vejsalt o.l. fra udvendige overflader med husrens. Skyl grundigt af med rent vand. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler.</p> <p>Hold den færdigbehandlede overflade Se herover</p>
<p>Kystområder Områder med salt eller salttåge i luften.</p> <p>Barsk Områder med snavs eller andre luftbårne stoffer.</p>	<p>Færdigbehandling Se herover</p>	<p>Skader på overflade Se herover</p> <p>Vask overfladen Se herover.</p> <p>Smør skinner og hængsler. Se herover.</p>	<p>Efterse fjedre og beslag for tegn på slitage. Se herover.</p>	<p>Fjern vejsalt o.l. fra udvendige overflader med husrens. Skyl grundigt af med rent vand. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler.</p> <p>Hold den færdigbehandlede overflade Se herover</p>

Advarsel – Garageportens fjedre, kabler, beslag og andet udstyr, der er fastgjort til fjedrene, er under meget højt tryk og kan ved forkert håndtering forårsage alvorlig personskade. De må kun justeres af en autoriseret Jyde Port montør. Prøv ikke på selv at reparere dem.

Hvis porten er automatiseret, skal portens manuelle gang kontrolleres mindst hvert halve år. Såfremt portens åben/lukkefunktioner er besværet, skal der foretages eftersyn af en professionel portmontør. **FJEDER SKAL ALTID VÆRE SMURT I FEDT.**